

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号 225

発生場所	その他	精神・意識障害の有無	リスク
発生場所 (その他)	MRI撮影室	無	
関連したもの	点滴スタンド	発生内容の分類	B. 物の性能のリスク D. スタッフによる物の不適切な使用・利用・選択・設置・確認不足によるリスク
		医療機器等	

発生内容

MRI撮影室にMRI非対応の点滴棒をストレッチャーに装着して入室しMRI装置に点滴棒が吸着した。

概要

患者はストレッチャーで点滴をしながら、MRI撮影があった。MRI撮影時専用のストレッチャー移動後、点滴棒を専用のものに変更せず入室し、点滴棒が装置に吸着した。専用の点滴棒には、MRI専用と表示してあったが見落とした。

要因

点滴棒の規格は同じである。一見してちがいのわかる表示ではなかった。ストレッチャーに専用の点滴棒が装着してなかった。

対策

点滴棒が一見してわかるように専用の点滴棒にカラーテープを巻いた。ストレッチャーの点滴棒を立てる所にMRI専用と明示した。金属探知器の使用の徹底をおこなった。

参照