

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号438

発生場所

病室

精神・意識障害の有無

リスク

発生場所（その他）

なし

D. スタッフによる物の不適切な使用・
利用・選択・設置・確認不足によるリス
ク

関連したもの

コード

発生内容の分類

医療機器等

発生内容

延長コード（テーブルタップ）による漏電。

概要

漏電のアラームをエネルギーセンターで感知したため、該当病棟の病室を確認したところ、尿バッグのクレンメが不完全で尿が漏れ、下に置いてあった延長コード内へ流入し、漏電していた。実際は、使用していた輸液ポンプなどに障害はなく、稼働されていた。病棟の回路にも問題なく経過した。

要因

排液など液体が漏出する可能性がある真下に延長コードが置かれていたため。

対策

- ①できる限り壁面コンセントに接続する。
- ②延長コードはベッド側面に配置する。

参照