

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号745

発生場所

その他

精神・意識障害の有無

無

発生場所（その他）レントゲン撮影室

関連したもの

溝、機器

発生内容の分類

挟み込み、医療機器等、検査

リスク

C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク

発生内容

患者を昇降型フローティング撮影台(以下、ブッキー台)に乗せたまま操作した際、患者の指をブッキー台に挟んでしまった。

概要

ブッキー台に患者を乗せたまま操作しようとした際、患者がブッキー台につかまった状態だった。危険であるため離すよう説明しブッキー台を操作したところ、台から手が離れていなかったため挟んでしまった。

要因

- ・「指はさみ防止スカート」を装着していなかった。
- ・手すりになかったため、ブッキー台の端につかまった。

対策

- ・「指はさみ防止スカート」を装着した。
- ・ブッキー台に取り外し可能な手すりを常時取り付けることにした。
- ・関係業者に今後、機械を設置する際は付属品を必ず取り付けるよう要望した。

参照



「指はさみ防止スカート」取り付け後の写真。指を挟んだ場所は手前の赤いボタン右上にある、逆三角形の少し上の溝に挟みました。