

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号810

発生場所	病室	精神・意識障害の有無	リスク
発生場所（その他） -		無	
関連したもの	窓、コード、ファン	発生内容の分類	C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク D. スタッフによる物の不適切な使用・利用・選択・設置・確認不足によるリスク
		医療機器等、電源スイッチ	

発生内容

COVID-19感染患者用に転用した病室で陰圧装置のコンセントが患者によって抜かれた。

概要

COVID-19患者に対応するために一般床を感染患者用に転用した。通常の壁のコンセントを使用して換気扇や陰圧ユニットを設置したため入院中の患者にコンセントを抜かれて陰圧環境でなくなった。換気扇や陰圧ユニットのファンの音がうるさくてファンを止めるために患者独自の判断で電源を切った事例が複数あった。

要因

簡単に抜けるコンセントでの運用で、うるさくて患者が落ち着かない環境。

対策

患者に必要性を説明し抜かないようお願いすることをオリエンテーションに加えた。

参照