

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号832

発生場所	洗面所・浴室	精神・意識障害の有無	リスク
発生場所 (その他) -		有	
関連したもの	電動リフト (昇降型ストレッチャー)	発生内容の分類	C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク D. スタッフによる物の不適切な使用・利用・選択・設置・確認不足によるリスク
		その他療養上の世話、滑り落ちた	

**発生内容** 浴室内、電動リフト支柱側と固定されている付属器 (ネジ) が破損したことによる事故。

**概要** 浴室内の電動リフト (昇降型ストレッチャー) が使用中に故障して上半身側が下方に折れ、患者が頭から滑り落ちて頭部打撲した。

**要因** 電動リフト (昇降型ストレッチャー) の作動点検しかしていなかった。耐用年数を把握していなかった。

**対策** 電動リフト：業者の整備点検実施→新規購入、MEの定期点検 (1回/月)  
職員に対して：就業前後の点検 (チェックリスト作成)、使用方法・点検方法の指導

**参照**

			
電動リフト (昇降型ストレッチャー)	支柱 (ピンクカバーで隠れている)	支柱内部 (カバーを外した画像)	下方に折れた状態