

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号844

発生場所	病室	精神・意識障害の有無	リスク
発生場所 (その他) -			
関連したもの	機器	発生内容の分類	D. スタッフによる物の不適切な使用・利用・選択・設置・確認不足によるリスク
		その他	

発生内容

生体監視モニターのアラーム設定不備による徐脈発見の遅れ

概要

HR55回/分以下でDrコールの指示が出たため、生体監視モニターを装着した。アラームの下限設定を行ったつもりが出来ておらず、デフォルト設定の50回/分以下でアラームが鳴った。波形を見返すと2時間前から複数回にわたり、指示の55回/分以下の徐脈になっていた。

要因

アラーム設定の確認不足

対策

参照