

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例894

発生場所	病院の外（敷地内）	精神・意識障害の有無	リスク
発生場所（その他）		無	C.不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
関連したもの	車止めのための縁石	発生内容の分類	
		転倒、転落、衝突・接触	

発生内容

正面玄関ロータリーで車から降りる際、車止め縁石に気づかず転倒し、骨折等の受傷を負う事例が複数発生

概要

成人の膝下レベルの高さの縁石であるため、車から降りた際に視界に入らず躓いてしまう。

要因

玄関前で乗降する人は身体機能的に元々不安定な方が多く、加えて車から降りた所の直前の縁石は視認性が低く、避けきれず転倒に繋がっていたと考えられる。

対策

各縁石近傍にポールを設置したことで視認性が高まり、以後転倒事故の報告はない。

参照



対策前



対策後