物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号480

発生場所　病室	精神・意識障害の有無 あり	リスク E. スタッフが作業する上での環境上のリスク
発生場所（その他）		
関連したもの　機器	発生内容の分類 感染 治療・処置 医療機器等	

発生内容

他インシデント検証時に報告された不安全状態 吸引器ライナー交換時の暴露リスク。

概要

壁付けアウトレットに吸引器をセットすると、蓋がアウトレットカバーに引っかかり開かない。 隙間からライナーを出し入れしているが、廃棄時は内容物で引っかかってしまう。 もともと壁に装着したまま操作する吸引器のため、都度都度外すのも苦労している。 また大量吸引で吸引中に交換が必要になった時は、ライナー交換がスムーズに出来ないため、吸引が間に合わずスタッフが暴露する心配がある。

要因

医療機器の動作を阻害するアウトレットカバーの存在。

対策

（検討中） 吸引器をかけるネジ位置を変更する（下にずらす）

参照



公益財団法人日本医療機能評価機構　認定病院患者安全推進協議会
施設・環境・設備安全部会