物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号748

発生場所	その他	精神・意識障害の有無 無	リスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
発生場所（その他）	駐車場		
関連したもの	段差	発生内容の分類 転倒、怪我・火傷	

発生内容

駐車場路面陥没でのつまずき、転倒・骨折

概要

受診のため患者自身が運転する軽車両を病院駐車場へ入庫後駐車。車から降車し駐車場内の通路を歩行中、路面の陥没（深さ10cm）のところに右足がはまり転倒。レントゲンにて右腓骨遠位端骨折が発覚した。

要因

経年劣化によるアスファルトの陥没が起こっていた。陥没に関しては施設課が把握しており適宜穴埋めを行っていたが、全体舗装については業者見積中の段階であった。定期的な路面状況の把握が行えていなかった。

対策

施設課による巡回と軽微なメンテナンス
業者による舗装工事の計画を急いで検討、実施

参照