

# 物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

## 事例番号 118

発生場所	洗面所・浴室	精神・意識障害の有無	リスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
発生場所（その他）		無	
関連したもの	浴槽	発生内容の分類 その他	

### 発生内容

椅子浴の途中で、湯温上昇。足し水するも湯温下がらず。

### 概要

椅子浴槽内の湯温が44°Cとなっていた。水を足しても湯温が低下せず、結局シャワー浴に切りかえて対処した。

### 要因

1) 温度センサーの経年劣化 2) 給湯の温度制御システム不良。

### 対策

・設備の不良箇所の点検。 ・給湯の循環温度を制御する設備の改修工事実施。

### 参照