

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号 129

発生場所	その他	精神・意識障害の有無	リスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
発生場所 (その他) 談話室の流し		無	
関連したもの	コンセント	発生内容の分類 その他	

発生内容

給茶器のコンセントがショートした

概要

談話室の給茶器のコンセントがショートして使用不可となっていた。

要因

給茶器の電源を流しのコンセントからとっており、水はねによりショートの可能性が高かった。なぜ、水はねが予想される位置にコンセントを設置していたのか不明。

対策

流しのコンセントを使用不可とし、給茶器は別の場所から電源を確保。他部署にも水はねが予想される位置にコンセントが設置されていないか確認し、注意喚起をした。

参照