

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号42

発生場所	その他	精神・意識障害の有無	リスク
発生場所 (その他) 透析センター内		無	
関連したもの	コード	発生内容の分類	D. スタッフによる物の不適切な使用・利用・選択・設置・確認不足によるリスク
		転倒	

発生内容

透析開始前に体重を測定した。体重計から降りる際、後方に他の患者が数人並んでいたため、体重計の前方の隙間から出ようとしたところ、コードに引っかかり転倒した。

概要

独歩で測定可能な患者であり、1人で透析前の体重を測定したが、後方に別の患者が数人並んでおり、次の患者が測定しやすいようにと思い、体重計前方の狭い隙間から出たところ、体重計のコードに引っかかり転倒した。体重計はカウンター前に設置され、前からは出られないように置かれている。

要因

体重計の設置場所や設置方法（向き）が適切でない。コードの長さ、コードが床に固定されていない。

対策

体重計の前にラインを引き、ラインより後ろで測定を待ってもらうようにする。スタッフ1名が体重測定に立ち合い、患者を誘導する。

参照