

# 物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

## 事例番号 355

発生場所	病室	精神・意識障害の有無	リスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
発生場所（その他）		無	
関連したもの	ベッド、機器	発生内容の分類 転倒	

### 発生内容

酸素チューブがベッドに挟まり閉塞していた。

### 概要

病室内でリハビリを実施している酸素吸入中の患者にリハビリをしようとベッドサイドに行くと、フラットになっていたベッドに酸素チューブが挟まり閉塞していたため、十分に酸素吸入が出来ていなかった。

### 要因

酸素吸入の中央配管供給口の位置

### 対策

### 参照