

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号 360

発生場所	その他	精神・意識障害の有無	リスク
発生場所 (その他)	滅菌室		
関連したもの	溝	発生内容の分類	D. スタッフによる物の不適切な使用・利用・選択・設置・確認不足によるリスク E. スタッフが作業する上での環境上のリスク
		その他	

発生内容

次亜塩素酸ナトリウムを職員が、頭から被ってしまった。

概要

次亜塩素酸ナトリウム18Lの容器から5Lの容器へ移し替える作業中、1箱目が終わり2箱目の18ℓ容器の栓を蛇口付きの栓に付け替えて1m10cmの高さの台へ持ち上げた際、付け替えた栓の閉まりが不十分だった為、栓からあふれて頭から被ってしまった。当事者の下着は脱色されていたとの事、すぐにシャワーを浴びて目や髪の毛には支障はなかったが、次亜塩素酸ナトリウム液の臭いで体調を崩し早退した。

要因

①18Lから5Lの容器へ移し替えるという作業の手間 ②1m10cmという台の高さ迄持ち上げねばならないという作業方法

対策

【初期対策】1m10cmの高さから70cmと45cmの台に変更。【最終対策】5Lの次亜塩素酸ナトリウム液はそれ迄採用していなかったがSPDに5Lを置くようにし、18Lから5L容器への移し替え作業を無くした。

参照



事故の起きた作業環境。



18L容器の栓の緩んだ状態。