

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号 363

発生場所	手術室	精神・意識障害の有無 無	リスク D. スタッフによる物の不適切な使用・ 利用・選択・設置・確認不足によるリス ク
発生場所（その他）			
関連したもの	機器	発生内容の分類 怪我・火傷	

発生内容

怪我

概要

《機器①》手術で使用の電気メスにより身体に熱傷が生じた例（設備の一部としての機器周辺の条件としての例）

要因

《機器①》電気メスホルダーケースが所定の位置に置かれていなかった。

対策

《機器①》電気メスホルダーケースの使用、メーヨー台にて管理するよう運用を徹底する。

参照