

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号457

発生場所	集中治療室	精神・意識障害の有無 なし	リスク D. スタッフによる物の不適切な使用・ 利用・選択・設置・確認不足によるリス ク
発生場所（その他）			
関連したもの	機器	発生内容の分類 医療機器等	

発生内容

ダブルパイピングの目詰まりにより、人工呼吸器の酸素供給が十分されなかった。

概要

ICUで人工呼吸器を使用していた。酸素供給圧アラームが鳴り続け、60%の設定に対して表示は21%であった。点検により、プラスチックの様な物が入っており閉塞していたことがわかった。

要因

パイピングシステムへの取り付け、取り外しの際に乱暴に扱い、一部が割れた、または削れた可能性が考えられ、一部が入り込み、目詰まりの原因となった。

対策

パイピングシステムに取り付けるときは確認し、取り外しは丁寧に扱う。呼吸器の酸素供給の表示を確認する。

参照