

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号511

発生場所	病室	精神・意識障害の有無	リスク B. 物の性能のリスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
発生場所 (その他)		無	
関連したもの	ベッド	発生内容の分類	
		転落	

発生内容

ベッドのストッパーがゆるくて、横にスライドして患者が落ちそうになった。

概要

患者を車いすの乗せるために車いすをベッドに近づけて、患者が端坐位から立ち上がった時にベッドが後ろに動き、落ちそうになった。ベッドのストッパーは4つのタイヤの対角線上に2か所あり、2か所ともかけられていた。

要因

4つのタイヤのうち2か所だけにしかストッパーがついていない。ベッドのタイヤやストッパーが古くなった。ストッパーの緩みは以前から報告があって、施設課職員で点検して、その都度修理していたが、部品交換ではないため完全に良くなってはいなかった。

対策

7月10日に介護病棟のベッド全部のストッパーを点検して、新たな対策を考えることになった。

参照