

# 物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

## 事例番号704

発生場所	洗面所・浴室	精神・意識障害の有無	リスク
発生場所（その他）		無	
関連したもの	カーテン、コード、ドライヤー	発生内容の分類	C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク D. スタッフによる物の不適切な使用・利用・選択・設置・確認不足によるリスク
		火花によるカーテンへの引火 カーテンが焦げた	

### 発生内容

延長コード断線による発火とカーテンへの引火（カーテン一部の焼け焦げ）

### 概要

介護浴室の脱衣所でドライヤーを使用するためにコンセントに延長コードをつないだ。コンセントが1箇所のため、延長コードは床を這うような状況になっていた。延長コードには2台のドライヤーを差込んでおり、1台が使用中であった。患者はカーテンの反対側のいすに座り、介護者（看護助手）がドライヤーで髪を乾燥させていた。看護助手がカーテン越しに火花に気づいた。延長コードの断線とカーテンが焦げているのを発見した。

### 要因

・コンセントが床に近い場所1箇所のみである  
・カーテンの先端がコンセントに近い  
・延長コードが古いものだった  
・2台のドライヤーを延長コードに差し込んでいた

### 対策

・カーテンの長さを調節した（コンセントに触れない長さ）  
・コンセントの位置変更予定とした：工事依頼  
・コンセントの位置変更終了まで脱衣所内で、ドライヤーを使用しない  
・延長コードを使用しない

### 参照

コンセントの位置とカーテンの状況

