

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号708

発生場所	手術室	精神・意識障害の有無	リスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
発生場所（その他）		無	
関連したもの	標識・表記	発生内容の分類 記載なし	

発生内容

赤・緑のコンセント（配線）が白で表示されていた

概要

手術室内に白コンセントがあり、実際は緑コンセント（瞬時特別非常電源）や赤コンセント（非常用電源）であった。実際のコンセントの外殻の色と供給される電源が異なっていた。

要因

・ 不明

対策

・ 正しいコンセントの外殻へ変更

参照