

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号736

発生場所 手術室

発生場所（その他）

関連したもの 機器

精神・意識障害の有無

無

発生内容の分類

医療機器等

リスク

C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク

発生内容

手術室の術野カメラの管理不十分

概要

手術室の術野カメラのCCDケーブル接続部のゴムカバーが劣化に伴い断裂していた。その部分を保護するためにビニールテープを巻いていたが、そのテープも劣化し、剥がれて術野に落下した。

要因

経年劣化と、カバーの保護方法が不適切であった。

対策

施設係に連絡し、ビニールテープの補修ではなく結束バンドで補強を実施した。

参照