

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号771

発生場所	廊下	精神・意識障害の有無	リスク
発生場所 (その他)		不明	
関連したもの	点滴スタンド、スロープ	発生内容の分類	C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク E. スタッフが作業する上での環境上のリスク
		衝突・接触	

発生内容

スロープ移動中に点滴棒が天井へ接触

概要

本館から別館へストレッチャーで患者を搬送中。別館へ続く渡り廊下が登りスロープとなっており、登るにつれて徐々に床と天井の距離が近くなっている。そのため登った先でストレッチャーに挿していた点滴棒が天井と接触し、天井に穴が開いた。点滴棒の破損はなかった。また、点滴はついていなかった。

要因

本館と別館をつなぐ渡り廊下の天井が低くなっているが、どのくらいの高さで接触するのか目視でわかりづらい。

対策

天井に注意喚起として高さ制限の目印をした。

参照



発生時

