

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号772

発生場所	その他	精神・意識障害の有無	リスク
発生場所 (その他)	機械室		
関連したもの	機器、コード	発生内容の分類	C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク D. スタッフによる物の不適切な使用・利用・選択・設置・確認不足によるリスク
		怪我・火傷、医療機器等、発火	


**発生内容**  
透析監視装置バッテリーからの発火

**概要**  
透析監視装置オーバーホール施行の際、廃棄バッテリー9個その他部品を保管した段ボール箱から発火しボヤになった。


**要因**  
回収した廃棄バッテリーのコードの切断部分がむき出しになっておりショートして発火したと考えられる。段ボールに引火し、バッテリーが破裂したら火事になっていた可能性がある。

**対策**  
廃棄バッテリーは回収した際、複数個を段ボールなどに入れて保管するのではなく、コードの切断部分を絶縁テープで巻いた上で、他の廃棄物と一緒にせず、ビル管理会社等で引き取っていただき都度、廃棄する。


**参照**



発火した廃棄バッテリーの入った段ボール箱



発火したバッテリー (絶縁テープ処理後)



透析使用機器  
本体  
バッテリーが使用されている透析器本体と部分

