

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号781

発生場所	玄関	精神・意識障害の有無	リスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
発生場所（その他） -		無	
関連したもの	歩行時障害物	発生内容の分類 転倒	

発生内容 正面玄関前ロータリーにおいて下肢の骨折

概要 車から降りた際に、車除けとして設置してある、石で出来た高さ50センチほどの円柱の縁石に躓いて転倒した

要因 縁石のすぐ際で車から降りる際に、縁石が視界に入りにくい

対策 縁石の形状の見直し

参照



現在、視界に入りやすい縁石の形状について対策を検討中