

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号818

発生場所 玄関

発生場所（その他） -

関連したもの マット

精神・意識障害の有無

無

発生内容の分類

転倒

リスク

C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク

発生内容

風除室における給水マットによる転倒

概要

病院玄関の給水マットに足が引っ掛かり転倒。砂落としマットは予めある枠にはまっているが、給水マットはその先にテープで止める形で配置している。車いすや台車などが繰り返し通ることによってテープが1部まくれ上がり足がすっぽりはまって転倒してしまった。特に外傷はなかった。

要因

吸水マットのテープの止め方が緩い時もある。床の上に乗せる形でなく枠内にはまるようなものにする。吸水マットを使用しなくてもよい床の材質にするとなおよい。

対策

毎日マットのゆがみの点検。

参照



右側が砂落とし、
左側が給水マット



テープで止めてある
給水マット