

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号842

発生場所

-

精神・意識障害の有無

無

リスク

C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク

発生場所（その他）ハイケアユニット

関連したもの

ベッド、機器、
コード、酸素アウ
トレット

発生内容の分類

衝突・接触、医療機器等

発生内容

ハイフロー使用中の患者の酸素アウトレットプラスチックカバーが破損した。アウトレットから酸素漏れが生じ、患者はベッド位置を変更した。

概要

ベッドは酸素Y字管に当たらないよう車輪にマーキングされていたが、ベッド高さを上げるとY字管に接続したNHFのコードに当たることが判明した。以前も流量計に当たり、流量計とアウトレットの破損が生じた事例もある。

要因

頭元に酸素配管があり、ほとんどの場合Y字管が設置されている。ベッドも高さを上げると後方にスライディングする物が多い。

対策

高さを上げても当たらないベッド位置の設定。均等に上がるベッド。

参照



Y字管からNHFのチューブがベッドに当たっている。車輪は黄色のテープでマーキングされている。