

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号851

発生場所	検査室・処置室	精神・意識障害の有無	リスク B. 物の性能のリスク
発生場所（その他）-		無	
関連したもの	ドア	発生内容の分類 その他	

発生内容

検査室でのストレッチャー搬入不可事例

概要

外来看護師は、心電図検査依頼ができた患者を車椅子で検査室に案内した。心電図検査を行った検査技師は、安静指示が必要な患者と判断したため、外来看護師に「ストレッチャーで迎えにくるように」と伝えた。外来看護師が外来用ストレッチャーで検査室に患者を迎えに行くと、ストレッチャーが、検査室入り口に引っかかり搬入できなかった。結局患者は車椅子で外来に戻った。

要因

近年購入した新しいストレッチャーだった。まさか通過しないと誰も想定していなかった。担送患者はポータブル心電図なので、ストレッチャーで搬送することは殆どない。古い建物なので、ユニバーサルデザインになっていなかった。

対策

以前から使用しているタイプのストレッチャーやすぐ側のMRI室専用の幅がやや狭いストレッチャーは通過した。搬入できないストレッチャーがあることを、院内に周知する。緊急時はMRI室専用ストレッチャーを使用する。

参照