

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例907

発生場所 検査室・処置室

精神・意識障害の有無

リスク

発生場所（その他）

無

B. 物の性能のリスク

関連したもの 機器

発生内容の分類

挟み込み

発生内容

フラットパネルディテクター（FPD）に患者の前腕が挟まれた

概要

左側立位でFPDを使用してレントゲン撮影を行った際、パネルの溝に患者の前腕が巻き込まれた。「イタッ」という患者の声で前腕を確認すると、巻き込まれた痕が軽く発赤していた。FPDは溝に余裕があるため、パネルが動くとき患者の皮膚を巻き込みやすい。

要因

FPDを使用する際、動かないよう固定する。固定後も確認する。

対策

参照



放射線科のFPD