

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号84

発生場所	浴室・洗面所	精神・意識障害の有無	リスク B. 物の性能のリスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
発生場所（その他）		無	
関連したもの	床、滑り止めマット	発生内容の分類 転倒	

発生内容

転倒

概要

洗面所の床が水等で濡れると非常に滑りやすく、何人かが滑って転びそうになったことがあったがインシデント報告されていなかった。このことを看護師長により報告され洗面所床に滑りにくいシートを施設課張ってもらった。

要因

乾燥している床は滑りにくいですが、濡れると滑りやすい。床材は小さいタイルであるが、床材によると思われる。

対策

床材に滑りにくいシートを貼った

参照