

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号 1

発生場所	病院外（敷地内）	精神・意識障害の有無	リスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
発生場所（その他）		不明	
関連したもの	手すり	発生内容の分類	
		その他	

発生内容

※記載なし

概要

医療安全対策委員会の転倒転落防止班、医療安全室巡視にてリハビリ庭園（屋外）の危険箇所の確認。また施設担当者と巡視を行い危険箇所の確認、修理依頼を行った。

要因

- ・施設の劣化。
- ・屋外のため職員の目が届いていない。

対策

- ・患者リハビリ、歩行時の段差の解消。
- ・屋外歩行訓練場所の手すりの修理。
- ・木々の剪定。
- ・危険箇所への進入禁止バーの設置。
- ・劣化した枕木の撤去。

参照

