

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号 7

発生場所	その他	精神・意識障害の有無	リスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
発生場所 (その他)	貯水タンクへの給水管	無	
関連したもの	その他	発生内容の分類 その他	

発生内容

貯水タンクへの給水管が凍結していたことに気づかず、タンク内が空になり断水となってしまった。

概要

低温の日が2日ほど続いた。2日目の夕方、監視装置の減水警報が発報し、貯水タンクが空になっていることが発覚。原因を調べたところ、給水用の配管が凍結し、タンク内へ水が供給されていなかった。そのため断水となってしまった（4時間後復旧した）。

要因

施設・設備の老朽化により、給水用配管の保温が出来ていなかった。（凍結防止設備が老朽化）

対策

凍結の防止のため保温剤を更新。

参照

