

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号738

発生場所

手術室

精神・意識障害の有無

有

リスク

D. スタッフによる物の不適切な使用・利用・選択・設置・確認不足によるリスク

発生場所（その他）

発生内容の分類

その他

関連したもの

空調設備

発生内容

手術室内の空調停止

概要

手術を見学していた医師が、手術室内の温度調整を実施していた。途中で看護師が温度確認した際は問題なかったが、中央設備室から手術室内の空調が停止しているとの連絡があり、8分程度空調が停止していたことが判明した。

要因

当該手術室は空調管理を必要とする部屋であったため、温度調節は基本的に看護師が実施・確認することとした。

対策

参照