

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号742

発生場所	集中治療室	精神・意識障害の有無	リスク
発生場所（その他）		無	
関連したもの	栄養チューブ	発生内容の分類	B. 物の性能のリスク D. スタッフによる物の不適切な使用・利用・選択・設置・確認不足によるリスク
		ドレイン・チューブ	

発生内容

栄養チューブの亀裂によるミルク注入漏れ

概要

JMS新規格の栄養カテーテルと延長チューブを使用している児にMCTオイルを使用すると、約5日目位に栄養チューブもしくは延長チューブに亀裂が生じる。

要因

使用方法のねじ切りについては、注意喚起を行っている。その他については、JMSと改善中。

対策

参照