

# 物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

## 事例857

|           |     |                      |                    |
|-----------|-----|----------------------|--------------------|
| 発生場所      | 病室  | 精神・意識障害の有無<br>無      | リスク<br>B. 物の性能のリスク |
| 発生場所（その他） | —   |                      |                    |
| 関連したもの    | 車椅子 | 発生内容の分類<br>その他療養上の世話 |                    |

### 発生内容

車椅子からベッドへ移乗する際、車椅子のフットレストで患者の下肢が引っかかり、裂傷を負い17針縫合となった。

### 概要

CT検査後、車椅子乗車中の全介助の患者を2人でベッドへ移乗させる際、1人は前から脇に手を入れ支え、もう1名は後ろから自分の足をベッドへかけて患者を持ち上げた。ベッドへ座らせた後、下肢から出血していることに気づいた。18cmほど皮膚がめくれ皮膚科へコンサルト。17針縫合となった。

### 要因

- ・フットレストがすべて上がっていなかった。途中までしか上がっていなかった可能性があった。
- ・ズボンを履いていたが、短く下肢が出ていた。
- ・フットレストが硬い

### 対策

移乗時は長ズボンを履かせる。靴下を履かせる。フットレストカバーとして院内すべての車椅子にモコモコくつ下をカバー代用として病院で購入してもらい、かぶせた。

### 参照