

2019年4月24日

認定病院患者安全推進協議会
会員病院 各位

認定病院患者安全推進協議会
施設・環境・設備安全部会

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例 ご提供のお願い

日頃より認定病院患者安全推進協議会の活動にご協力いただきまして、誠にありがとうございます。

認定病院患者安全推進協議会 施設・環境・設備安全部会（以下、当部会）は、施設・環境・設備（以下、物的環境）の視点から患者安全を推進することを目的に活動しています。

当部会では、毎年継続して「物的環境が関連するインシデント・アクシデント事例」の収集調査を実施しています。

本調査でご提供いただいた事例は今後の部会活動の参考とするとともに、公開について病院の同意が得られた場合には、病院名等を匿名化した上で当協議会ホームページ等にて公開いたします。また、当部会主催セミナーで活用させていただく場合があります。

つきましては、ご多用中恐縮ですが、本用紙2ページ「事例提供のお願い」をご覧ください、ご協力賜りますようお願い申し上げます。

【お問い合わせ先】

公益財団法人日本医療機能評価機構 教育研修事業部 熊谷

TEL : 03-5217-2326（直通） FAX : 03-5217-2331

E-mail : p0031_info_psp_office@jqhc.or.jp

事例提供のお願い

医療安全管理部門の方がご回答いただきますよう、お願い申し上げます

【依頼事項①】

貴院で発生した「※物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例」について、Web上の回答フォームにてご提供をお願い申し上げます。

ご提供いただきたい内容の詳細は、本用紙4ページ以降をご参照ください。

※「物的環境に関連する」とは、具体的に以下のような内容を指します。

	分類	解説	具体例
A	患者による使い方・置き方のリスク	患者が不適切な物の使い方や置き方をしたためにトラブルが発生した場合	患者がエスカレーターに禁止されているシルバーカーを乗せ、転倒した 等
B	物の性能のリスク	患者やスタッフが使用した物の仕様に問題があったためにトラブルが発生した場合	フットレストの裏側に皮膚が引っかかり、患者（または医療スタッフ）が怪我をした 等
C	不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク	建築や設備などの環境に問題があったり、メンテナンスなどに問題があることによりトラブルが発生した場合	歩行器等の車輪がエレベーターのドアが溝にはまり、患者（または医療スタッフ）が転倒した 等
D	スタッフによる物の不適切な使用・利用・選択・設置・確認不足によるリスク	スタッフが不適切な使い方や置き方などをしたり、確認不足によってトラブルが発生した場合	ダブルパイピングシステムへの取り付け・取り外しの際に乱暴に扱い、一部が割れた・削れた可能性があり、ダブルパイピングの目詰まりによる人工呼吸器の酸素供給不足となった 等
E	スタッフが作業する上での環境上のリスク	スタッフが確実な作業をする上で作業環境上問題があつてトラブルが発生した場合	壁に装着した吸引器の蓋がアウトレットカバーに引っかかり、医療スタッフがライナー交換をスムーズに出来ないため、吸引が間に合わず曝露する心配がある 等

- Web上の回答フォームには、下記ホームページよりアクセスしてください。

協議会ホームページ URL : <https://www.psp-jq.jcqhc.or.jp/>

(「新着情報」 または、TOP > 協議会案内 > お知らせ) をご覧ください

(※) 回答フォームは、1回につき1事例の入力となります。

複数事例をご提供いただける場合には、お手数ですが、再度アクセスしてください。

【依頼事項②】

ご提供事例のホームページ等での公開について、別添「事例公開に関する同意書」(要公印)にご記入の上、同封の返信用封筒にてご返送いただきますようお願い申し上げます。なお、事例の公開に「同意しない」とご回答いただいた場合には、当部会内での検討のみに活用させていただきます。

ご回答期限 2019年7月19日(金) 〆切

ご提供いただきたい内容（回答例つき）

ご提供いただきたい内容（質問項目）は、以下のQ1～Q9のとおりです。

Q1. 以下の基本情報をご入力ください。

（①都道府県、②病院名、③ご回答者所属部署、④ご回答者氏名、⑤ご連絡先）

- ① 東京都
- ② ○○病院
- ③ ○○部
- ④ 機構 太郎
- ⑤ XX-XXXX-XXXX

Q2. ご提供いただける事例について以下の内容を詳しく入力してください。

【発生内容：何が起こったのか？】

【施設・環境・設備の視点から考えられる要因：どのようにして起こったのか？なぜ起こったのか？】

【対策】

【発生内容のタイトル（○○（場所または要因）での○○（発生事象）】

外来トイレでの患者閉じ込め

【発生内容の詳細（詳しく入力してください）】

外来トイレより気分不良にてナースコールがあった。看護師がトイレのドアを開けようとしたが、ドアが押し戸となっており、患者の携帯用の酸素ポンベの滑車がドアに引っかかり、ドアが十分に開けられず、看護師がすぐに入ることができなかった。ドアを開け、ナースが入るまでに10分ほど時間を要した。患者は救出後冷汗・酸素飽和濃度が90%と下がっており救命処置を要した。

【施設・環境・設備の視点から考えられる要因】

- ・トイレ内が狭い。
- ・ドアが押し戸のため、介助者が中に入れない。
- ・ドアの近くに汚物容器が設置しており入口が狭くなっていた。

【対策（特に対策をとっていない場合は未記入で結構です）】

- ・ドアの取り付けを変更する。
- ・汚物容器の配置を変更する（トイレのドア付近に置かない）。
- ・携帯用の酸素ポンベを使用している患者へ、多目的トイレを使用するように説明する。
- ・狭いトイレを使用する場合の危険性について、イラスト等で表示する。

Q 3. 以下の項目の中から、今回の事例に該当する「発生場所」をお選びください（複数選択可）。

- | | | | |
|---|---|--|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 病室 | <input type="checkbox"/> エレベーター | <input type="checkbox"/> エスカレーター | <input type="checkbox"/> 洗面所・浴室 |
| <input checked="" type="checkbox"/> トイレ | <input type="checkbox"/> 廊下 | <input type="checkbox"/> 階段 | <input type="checkbox"/> 検査室・処置室 |
| <input type="checkbox"/> 手術室 | <input type="checkbox"/> 集中治療室 | <input type="checkbox"/> 玄関 | <input type="checkbox"/> 外来待合室 |
| <input type="checkbox"/> 外来診察室 | <input type="checkbox"/> 救急外来 | <input type="checkbox"/> ナース(スタッフ)ステーション | |
| <input type="checkbox"/> 病院の外（敷地内） | <input type="checkbox"/> その他（ ）※ | | |

※「その他」を選択する場合は、カッコ内に 具体的な内容をご記入ください。

Q 4. 以下の項目の中から、今回の事例に該当する「発生内容」をお選びください（複数選択可）。

- | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 転倒 | <input type="checkbox"/> 転落 | <input type="checkbox"/> 自殺 | <input type="checkbox"/> 怪我・火傷 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 閉じ込め | <input type="checkbox"/> 離院・徘徊 | <input type="checkbox"/> 挟み込み | <input type="checkbox"/> 落下物 |
| <input type="checkbox"/> 食事 | <input type="checkbox"/> 衝突・接触 | <input type="checkbox"/> 感染 | <input type="checkbox"/> 薬剤 |
| <input type="checkbox"/> 輸血 | <input type="checkbox"/> 治療・処置 | <input type="checkbox"/> 医療機器等 | |
| <input type="checkbox"/> ドレーン・チューブ | <input type="checkbox"/> 検査 | | |
| <input type="checkbox"/> その他療養上の世話 | <input type="checkbox"/> その他 | | |

Q 5. 以下の項目の中から、今回の事例に該当する、「関連したもの」をお選びください（複数選択可）。

- | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 車椅子 | <input type="checkbox"/> 歩行器 | <input type="checkbox"/> 点滴スタンド | <input checked="" type="checkbox"/> 杖 |
| <input type="checkbox"/> スロープ | <input type="checkbox"/> ベッド | <input type="checkbox"/> 窓 | <input type="checkbox"/> ドア |
| <input type="checkbox"/> 棚 | <input type="checkbox"/> 手すり | <input type="checkbox"/> 段差 | <input type="checkbox"/> 溝 |
| <input type="checkbox"/> 椅子 | <input type="checkbox"/> 机 | <input type="checkbox"/> カーテン | <input type="checkbox"/> カート |
| <input type="checkbox"/> シャワー | <input type="checkbox"/> 浴槽 | <input type="checkbox"/> 照明 | <input type="checkbox"/> 標識・表記 |
| <input type="checkbox"/> 床 | <input type="checkbox"/> 機器 | <input type="checkbox"/> 便器 | <input type="checkbox"/> コード |
| <input type="checkbox"/> エレベーター | <input type="checkbox"/> エスカレーター | | <input type="checkbox"/> その他 |

Q 6. 対象患者の精神・意識障害の有無を選択してください。

精神・意識障害がない場合は「無」を選択してください。わからない場合は「不明」を選択してください。

- | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> 有 | <input checked="" type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 不明 |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|

Q 7. 以下の項目の中から、今回の事例に該当する、「リスク」をお選びください（複数選択可）。（A～Eの詳細は2頁の※をご参照ください。）

- A. 患者による使い方・置き方のリスク
- B. 物の性能のリスク
- C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
- D. スタッフによる物の不適切な使用・利用・選択・設置・確認不足によるリスク
- E. スタッフが作業する上での環境上のリスク
- その他
- 不明・不確定

Q 8. 今回の事例に関連した画像データ(JPEG)がございましたらご提供ください。（4点まで投稿可能）。

<画像データの投稿手順>

- ① 【画像を投稿する】ボタンをクリック
- ② 画像データ(JPEG)を選択し、【開く】ボタンをクリック
画面上に画像が表示され、「この画像でよろしいですか？」というメッセージが表示されます。
- ③ 全ての質問に回答後、画面下部の【送信】ボタンをクリック



ご入力いただいた個人情報は、当機構の個人情報保護方針に基づき、安全かつ、適正に管理させていただきます。