

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号 117

発生場所	外来待合室	精神・意識障害の有無	リスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
発生場所 (その他)		無	
関連したもの	椅子	発生内容の分類 転倒	

発生内容

外来待合室のベンチの脚部が折れ患者が滑落

概要

総合受付前のベンチに患者・家族など3名腰掛けていたところ、突然ベンチの脚部が折れて2名が滑落した。幸いケガはなかった。

要因

ベンチの脚部固定器具の経年劣化

対策

①院内のベンチ・ソファ全ての歪みの有無・脚部器具の総点検実施した ②定期的な点検項目とした ③経年劣化が認められるベンチは廃棄処分し新しいものに交換した

参照



脚部が破損したベンチ



院内のベンチ・ソファを総点検中