

# 物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

## 事例番号 124

発生場所	その他	精神・意識障害の有無	リスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
発生場所 (その他)	洗濯室入口	無	
関連したもの	段差	発生内容の分類 転倒	

### 発生内容

転倒

### 概要

洗濯室入口に段差有り、患者が転倒した。

### 要因

古い棟の洗濯室。

### 対策

洗濯室入口段差ありの表示と、段差を強調するマークを付けた。

### 参照



洗濯室段差

