

# 物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

## 事例番号 127

発生場所	エスカレーター	精神・意識障害の有無	有	リスク A. 患者による使い方・置き方のリスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
発生場所 (その他)				
関連したもの	杖	発生内容の分類	転倒	

### 発生内容

エスカレーター上の転倒。後方に転倒し、後ろに立っていた80代の女性が挫傷した。

### 概要

1F~2Fに上がるエスカレーターに乗って間もなく76才♂がふらついて後方へ倒れ、後ろに立っていた80才♀が尻もちをつく形で転倒した。80才♀は左殿部に皮下血腫 (+) X-Pで骨折はないことを確認した。

### 要因

・ ♂患者は手すりにつかまらず、左手に折りたたみカサ、右手には杖を持っていた。 ・ ♂患者は認知症であり、妻が3人ほど後方で付き添っていたが、妻も統合失調症があり、介助可能な状況ではなかった。

### 対策

外来エスカレーターの上下すべてに対して、「足元にお気をつけ下さい」「手すりにつかまって下さい」というカラーテープを貼った。

### 参照