

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号75

発生場所	洗面所・浴室	精神・意識障害の有無	リスク
発生場所 (その他)		無	
関連したもの	その他	発生内容の分類	C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク D. スタッフによる物の不適切な使用・利用・選択・設置・確認不足によるリスク
		転倒	

発生内容

脱衣場での転倒

概要

入浴が終了し、脱衣場に出たときにマットがなく滑って転倒。

要因

・脱衣場におけるマット準備不足。

対策

・浴室における環境の見直し 各部署のマットの確認：吸水性、固定状況、大きさを考慮し変更。手すりの位置変更。介助用の椅子の変更（リハビリ職員と検討）。 脱衣場への水漏れ対応：水漏れ防止パッキン、シャワーカーテンの取り付け。

参照