

# 物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

## 事例番号 163

発生場所	病室	精神・意識障害の有無	リスク
発生場所 (その他)			
関連したもの	椅子	発生内容の分類	C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
		挟み込み	

### 発生内容

経年劣化

### 概要

②椅子の座面が緩んでいて指を挟んだ。  
座ったことで座面が下がりパイプと座面の間に空間ができた。そこに患者さんが手を置いたことで発生（手書きによる図示あり。PDF参照）。

### 要因

②古いイスが故障していた状態で放置されていた。

### 対策

②イスを新しいものに変更した。

### 参照