

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号 175

発生場所	エスカレーター	精神・意識障害の有無	リスク A. 患者による使い方・置き方のリスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
発生場所 (その他)		無	
関連したもの	エスカレーター	発生内容の分類 転倒	

発生内容

転倒

概要

3Fエスカレーター降り口付近で、ふらっとし降りたときに膝をついて倒れた所を発見する。

要因

エスカレーターの速度が速い。

対策

エスカレーター使用時は手すりにつかまってもらう。必要時、家族の付き添いを依頼する。エスカレーターの速度の改善はできなかったため、エレベーター使用を促す表示をした。エスカレーターの使用時間の制限をした。

参照