

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号 177

発生場所	病院外	精神・意識障害の有無	リスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
発生場所（その他）敷地内		無	
関連したもの	段差	発生内容の分類 転倒	

発生内容

車椅子で院内散歩中、段差で車椅子ごと転倒し右眉間に裂傷を負った。

概要

当該患者が車椅子で単独院内散歩から病棟に戻って来た際、右眉間に裂傷があり眼鏡も破損していた。駐車場から病棟へ向かう所に段差があり、段差を乗り越えようとして前のめりに転倒したと言った。

要因

駐車場から病棟へ向かうスロープに段差があった。

対策

車椅子で院内散歩を行う際は平坦な通路を使用する。段差のある場所への院内散歩は、職員同伴で行くようにする。

参照