

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号 187

発生場所	洗面所・浴室	精神・意識障害の有無	リスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
発生場所（その他）		無	
関連したもの	溝	発生内容の分類 転倒	

発生内容

洗面下の隙間に履き物が引っかかり転倒

概要

洗面台下の排水管などを覆っている板と床との隙間（約6cm）に、クロックスタイルのサンダル（踵のヒモはつけていなかった）が挟まり、バランスを崩して転倒した。

要因

洗面台下の板と床の間に履物が挟まってしまうスペースがある。板は外しておくことはできない。患者は容易に外れてしまう履物を履いていた。

対策

院内許可の履物からクロックスタイルのサンダルを除外する。洗面台下の板に注意喚起の案内をする。

参照