

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号 206

発生場所	洗面所・浴室	精神・意識障害の有無	リスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
発生場所（その他）		無	
関連したもの	シャワー	発生内容の分類 落下物	

発生内容

シャワーヘッドの破損により部品が当たりそうになった。

概要

OP予定の患者。OP前でシャワー浴へ行った。シャワー浴より上がってきた所、シャワーヘッドの一部がこわれ部品の一部が頭に当たりそうになったと報告された。本人にけがはなかった。

要因

部品の老朽化、機器の保守管理不足。

対策

毎朝掃除後にシャワーヘッドの作動確認を行う。

参照