

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号 208

発生場所	玄関	精神・意識障害の有無	リスク
発生場所 (その他)			
関連したもの	ドア	発生内容の分類	C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
		衝突・接触	

発生内容	玄関の自動扉に激突して後方に転倒
------	------------------

概要	リハビリを終えて帰宅しようと玄関に向かって歩いていた外来患者が、玄関のガラス自動扉に激突して後方に転倒、腰椎圧迫骨折となり入院となった
----	---

要因	帰りを急いでいてガラス自動扉の存在に気付かなかった
----	---------------------------

対策	ガラスの自動扉にシールを貼って、扉の存在をアピールした
----	-----------------------------

参照	<p>玄関自動扉に衝突した瞬間</p>   <p>ガラスの自動扉の赤丸で示した箇所にシールを貼って自動扉の存在をアピールした</p>
----	---