

# 物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

## 事例番号 209

発生場所	洗面所・浴室	精神・意識障害の有無	リスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
発生場所 (その他)		無	
関連したもの	段差	発生内容の分類 転倒	

### 発生内容

浴室の段差につまずき転倒して肋骨骨折

### 概要

シャワー介助前、脱衣所から浴室の段差移動での転倒。新人看護師1人で介助。患者の脱衣した衣服に気を取られ、目を離したときに患者が浴室に1人で移動し転倒した。

### 要因

脱衣所から浴室への段差 (10cm)

### 対策

脱衣所のリフォーム。段差をなくした。(同じ構造の浴室も同時にリフォームした。)

### 参照

<対策前>



脱衣所と浴室の段差が10cm程あり、段差移動で転倒した。また、車椅子で入浴する場合は、毎回スロープを設置し、入る方法を取っていた。

<対策後>



リフォームを行い、段差を無くした。車椅子で入浴する場合もスロープなしで入られるようになった。(同じ構造の浴室もすべて同時にリフォームを実施)