

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号 231

発生場所	洗面所・浴室	精神・意識障害の有無	リスク B. 物の性能のリスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
発生場所 (その他)		無	
関連したもの	シャワー	発生内容の分類 怪我・火傷	

発生内容

浴室のシャワーで火傷（発赤）

概要

ユニットタイプのシャワー室で、湯の調整がお湯とお水の別々の蛇口で調整するようになっており、調整しなかったため、熱いお湯が手にかかり火傷(発赤程度)をおった。

要因

蛇口部が温度調節してあるタイプのものでなかった。

対策

温度調節ができるものに変更した。

参照