

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号 239

発生場所	洗面所・浴室	精神・意識障害の有無	リスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
発生場所（その他）		無	
関連したもの	排水溝	発生内容の分類 転倒	

発生内容

転倒

概要

浴室の中にある排水溝の溝（金属のすのこのようなものの溝）が大きく足が間に入り転倒しそうになった事例があった。

要因

溝の間隔が大きすぎるものを選択したこと。

対策

金属の溝を目の細かいものに変更した

参照