

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号 245

発生場所	その他	精神・意識障害の有無	主な原因
発生場所 (その他) 健診センター			
関連したもの	検査台	発生内容の分類	C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
		転落、医療機器等	

発生内容

・胃透視検査中に検査台より転落

概要

MDL3回目、健診センターにて仰臥位から立位へ台を起こしてくる際に振り落される様な形で転落。その際足元に転落したが場所が狭く、近くの装置に頭をぶつけた。

要因

本来のレントゲン室ではない為、狭い。足元に室内で操作のできる機械が置いてあった為、さらに狭くなっていた。

対策

・高齢PtのMDLは室内で操作を行う。

参照



健診センター内の透視室のため狭く、足元に操作台が置いてある。