

# 物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

## 事例番号 264

発生場所	病室	精神・意識障害の有無	リスク
発生場所 (その他)		無	
関連したもの	椅子	発生内容の分類	D. スタッフによる物の不適切な使用・利用・選択・設置・確認不足によるリスク
		転倒	

### 発生内容

転倒

### 概要

《病棟①》患者が椅子に背もたれがあると思いつつ体勢を変えようとしたところ後方に椅子ごと転倒し頭を打った。

### 要因

《病棟①》a.洗面所に備え付けの椅子に背もたれがあると思いつき椅子ごと転倒した。患者は前日他病棟より転入してきたため、椅子に背もたれが無いことを知らなかった。

### 対策

《病棟①》a.転倒危険のある患者には背もたれのある椅子を使用する。全病室背もたれのある椅子に変更できるか検討する。

### 参照