

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号 279

発生場所	病室	精神・意識障害の有無	リスク
発生場所 (その他)		無	
関連したもの	歩行器、窓、床	発生内容の分類	D. スタッフによる物の不適切な使用・利用・選択・設置・確認不足によるリスク
		転倒、衝突・接触	

発生内容

ベッドサイドに置いてあったシルバーカーにつまずき転倒

概要

窓際の病床を利用されている患者が、起床後窓を開けようとした際にシルバーカーの車輪につまずき転倒

要因

ベッドから窓までの距離とその間に置く、補助具の位置が適切ではなかった

対策

床に印をつけて、補助具が適切な位置に設置されるよう対応

参照